
REPARE®

Imbera


MANUAL DE REFACCIONES

VL40

1024353 - ENF VL40 D PA R2 H LED BLA IMBERA



1024353 - ENF VL40 D PA R2 H LED BLA IMBERA



1024353 - ENF VL40 D PA R2 H LED BLA IMBERA

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	N° SAP
1	CLIP P/CREMALLERA	3053442
2	PARRILLA	3022716
3	SENSOR TEMPERATURA	3028499
4	BISAGRA SUPERIOR	3023206
5	BISAGRA INFERIOR	3039505
6	LOUVER	2055237
7	PUERTA VIDRIO	2022120
8	EMPAQUE MAGNÉTICO	3042051
9	MODULED	3041706
10	REJILLA TRASERA	2050952
11	COMPRESOR	3064472
12	BASE MOTOR COND	3058875
13	MOTOR COND	3065293
14	ASPA MOTOR COND	3025895
15	CONDENSADOR	3042586
16	ARNES TOMACORRIENTE	3000429

REPARE®

www.repare.com.mx

/reparemx /company/repare

Emmanuel Reyes Altube
Cel. 55 3727 7956
emmanuel.reyes@repare.com.mx

Imbera

mx.imberacooling.com

@ImberaMX @ImberaMX

/imbera-cooling @ImberaSADeCVSanJuandelRio

REV.01/2021