

MANUAL DE REFACCIONES

VR08

1023672 - ENF VR08 D BMAD R2 HCIL33LEDBLAIMBERAGRI



1023672 - ENF VR08 D BMAD R2 HCIL33LEDBLAIMBERAGRI



1023672 - ENF VR08 D BMAD R2 HCIL33LEDBLAIMBERAGRI

Material Imbera		Modelo
1023672		ENF VR08 D BMAD R2 HCIL33LEDBLAIMBERAGRI
Año Modelo		**2023**
Número	**Código**	**Descripción**
1	3048894	SENSOR TEMPERATURA
2	3030430	INTERRUPTOR MAGNÉTICO
3	3052035	EVAPORADOR
4	2040923	TUBO RETORNO
5	3063877	MOTOR
6	3025895	ASPA MOTOR
7	3023907	SOPORTE MOTOR EVAP
8	2110569	CONTROL (PROGRAMA)
9	3070277	TARJETA CONTROL
10	3045408	MODULED
11	3053769	ADAPTADOR DE CORRIENTE 15W
12	2034485	PUERTA DE VIDRIO IZQUIERDA
13	3040959	EMPAQUE MAGNÉTICO
14	3054719	COMPRESOR
15	3064823	CONDENSADOR
16	3063877	MOTOR
17	3000429	ARNES TOMACORRIENTE
18	2050943	PARRILLA
19	2055238	LOUVER

REPARE®

www.repare.com.mx

/reparemx /company/repare

Emmanuel Reyes Altube
Cel. 55 3727 7956
emmanuel.reyes@repare.com.mx

Imbera

mx.imberacooling.com

@ImberaMX @ImberaMX

/imbera-cooling @ImberaSADeCVSanJuandelRio

REV.01/2021